


改善箇所説明図



18インチの用品アルミホイール(マットブラック仕様)において、仕様設定を誤ったため、ハブナットシートが組み付いていない。そのため、そのまま使用を続けると、ハブボルトが折損して異音が発生し、最悪の場合、走行中にホイールが外れるおそれがある。

改善の内容

用品アルミホイールを良品と交換する。

注) は、交換する部品を示す。