


## 改善箇所説明図



### 不具合内容:


刈取脱穀作業車の分草かん(刈取脱穀作業中に作物をかき分ける装置)において、製造方法が不適切なため一部寸法が設計値を超過し、本機へ組付けた場合に車幅が1,700mmを超えるものがある。当該機は、車幅1,700mmを超える場合に必要な灯火器類(車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯・後写鏡)を備えていないことから、保安基準に対して不適合となるおそれがある。

### 改善の内容:

寸法を改善した部品(分草かん)へ全数交換する。

### 改善後の識別:

下図の部位、機種銘板の右上に白色マーキングを実施する。



白色マーキング

農業機械の種類	コンバイン (自脱型)	○
型式名	クボタ	
販売型式名		
区分		
車両型式名	クボタ	
製造(車台)番号		
製造会社	株式会社クボタ	