

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年7月11日

リコール届出番号	5689	リコール開始日	令和7年7月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 作業機品質保証部 TEL:072-260-9149	
不具合の部位(部品名)	その他の装置(分草かん)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の分草かん(刈取脱穀作業中に作物をかき分ける装置)において、製造方法が不適切なため一部寸法が設計値を超過し、本機へ組付けた場合に車幅が1,700mmを超えるものがある。当該機は、車幅1,700mmを超える場合に必要な灯火器類(車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯・後写鏡)を備えていないことから、保安基準に対して不適合となるおそれがある。		
改善措置の内容	寸法を改善した部品(分草かん)へ全数交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて周知する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	C237	KR217	KBH13000LR6H11247~KBH13000AS6D11418 令和6年8月1日~令和7年4月9日	18	販売名:KR217 (区分:GW2)
	—		KBH13000HR6G11246~KBH13000CS6C11414 令和6年7月31日~令和7年3月31日	142	販売名:KR217 (区分:GW2以外)
	C236	KR220	KBH12900KR6H10759 令和6年8月1日	1	販売名:KR220 (区分:GMW2)
	—		KBH12900AR6G10750~KBH12900AS6C10905 令和6年7月29日~令和7年3月31日	145	販売名:KR220 (区分:GMW2以外)
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年7月29日~令和7年4月9日	計306台	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。