

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月16日

リコール届出番号	5695	リコール開始日	令和7年7月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（シートカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シートの内装材において、表皮の加工方法の検討が不十分だったため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、全席シートカバーを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-NRE161	「カラーアクション」	NRE161-0115239～NRE161-0117625 令和6年9月10日～令和7年3月14日	1,178	
	3BA-NZE161		NZE161-7138902～NZE161-7140266 令和6年9月10日～令和7年3月14日	1,219	
	3BA-NZE164		NZE164-7096517～NZE164-7098890 令和6年9月10日～令和7年3月14日	604	
	6AA-NKE165		NKE165-7285153～NKE165-7291585 令和6年9月10日～令和7年3月14日	2,293	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-NRE161G	「コーラ フィルター」	NRE161-0115240～NRE161-0117626 令和 6年 9月10日～令和 7年 3月14日	1,208	
	3BA-NZE161G		NZE161-7138904～NZE161-7140261 令和 6年 9月10日～令和 7年 3月13日	145	
	3BA-NZE164G		NZE164-7096518～NZE164-7098891 令和 6年 9月10日～令和 7年 3月14日	1,768	
	6AA-NKE165G		NKE165-7285149～NKE165-7291588 令和 6年 9月10日～令和 7年 3月14日	4,138	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 6年 9月10日～令和 7年 3月14日	(計12,553台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-NRE161	「コーラ アクシオ」	NRE161-0108679 令和 5年 2月23日	1	
合 計				1	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
運転席シートクッション	71071-1AS40	令和 6年 9月30日 ～令和 7年 3月11日	5	
助手席シートクッション	71072-1AR30		1	
運転席シートバック	71073-13D30		2	
助手席シートバック	71074-13F00		4	
後席シートクッション	71075-13D70		1	コーラ フィルター HEV 用
	71075-1AJ50		5	コーラ アクシオ HEV 用
	71075-1AJ60		1	FF 用
後席シートバック	71077-1AF40		1	
合 計			計 20 個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。