

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年7月24日

リコール届出番号	5698	リコール開始日	令和7年7月25日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397	
不具合の部位(部品名)	電気装置(SSAM)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	SSAM(Single Signal detect and Actuation Module)において、ソフトウェアの検討が不十分のため、SSAMが起動した際や起動中にSSAM内のマイコンが故障と判断してマイコンがリセットを繰り返すことがある。そのため、エンジンの始動不能、再始動不能、エンジン停止不能、電装品の不作動または強制作動になるおそれがある。 (SSAM:キャブ及び架装物の電装品制御と電源分配機能を統合したボディーコントロール装置)		
改善措置の内容	全車両、SSAMのソフトウェアを対策品に書き換える。		
不具合件数	36件	事故の有無	なし
発見の動機	外部からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-BE740E	「ふそうローザ」	BE740E-400001 ~ BE740E-400086 令和6年4月4日 ~ 令和6年11月21日	66	
	2RG-BE740G		BE740G-400001 ~ BE740G-400493 令和6年4月1日 ~ 令和6年12月6日	461	
	2RG-BE740J		BE740J-400001 ~ BE740J-400138 令和6年3月29日 ~ 令和7年3月5日	118	
	2RG-BG740G		BG740G-400001 ~ BG740G-400164 令和6年4月3日 ~ 令和6年12月10日	123	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年3月29日 ~ 令和7年3月5日	(計768台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
CONTROL UNIT, SAM, CABIN	MX996102	令和6年7月1日～令和7年3月31日	574	
合計			(計 574 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。