

連絡先 物流自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年7月31日

リコール届出番号	外 4046	リコール開始日	令和7年7月31日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司 製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: アルピーヌ・コール 電話: 0800-1238-110		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カーボンホイールのボルト用ガイドにおいて、設計検討が不十分なため強度が不足しているものがある。そのため、走行中の振動により当該部品に亀裂が入り、そのまま使用を続けると当該部品が破損することによりボルトが脱落し、最悪の場合、ホイールが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全ホイールのボルト用ガイドを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ルノー	-DFM5P4-	アルピーヌ A110R	VFAAEFD0X70311849~VFAAEFD0970312183 令和5年3月31日~令和5年4月21日	6	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月31日~令和5年4月21日	(計6台)	

【注意事項】

・リコール対象車の車台番号の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
また、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】

・本件は、令和7年5月22日付け届出番号「外-3994」にてリコール届出を行いました。対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものです。