

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年8月21日

リコール届出番号	5705	リコール開始日	令和7年8月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(ACM ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マフラーに装着されている ACM (After treatment system Control Module) ブラケットにおいて、設計検討が不十分のため、取付用ナットに緩みが生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該部品がマフラーから外れ ACM ハーネスが損傷してエンジンが再始動できなくなり、最悪の場合、ACM がブラケットごと路面へ脱落するおそれがある。 (ACM : 排気後処理装置制御端末)		
改善措置の内容	全車両、ACMブラケットの取付用ナットを対策品に交換し、スプリングワッシャーを追加して締付ける。また、ACMブラケットの取付穴に拡大や亀裂、発錆が認められたものは、ACMブラケットを新品に交換する。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパープレート」	FV70HJ-500003 ~ FV70HJ-520185 平成 29 年 10 月 31 日 ~ 令和 3 年 5 月 14 日	656	
	2KG-FV70HX		FV70HX-500735 ~ FV70HX-521014 平成 30 年 10 月 10 日 ~ 令和 3 年 3 月 29 日	165	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-500289 ~ FV70HY-520264 平成 31 年 2 月 5 日 ~ 令和 3 年 4 月 9 日	86	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-500407 ~ FV70HZ-520223 平成 31 年 3 月 28 日 ~ 令和 3 年 4 月 1 日	25	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-500003 ~ FV74HJ-520033 平成 30 年 1 月 12 日 ~ 令和 3 年 3 月 30 日	72	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-500001 ~ FS70HZ-520204 平成 29 年 5 月 8 日 ~ 令和 3 年 4 月 15 日	1,006	
	2PG-FS74HY		FS74HY-500001 ~ FS74HY-520059 平成 29 年 5 月 29 日 ~ 令和 3 年 3 月 11 日	176	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500001 ~ FS74HZ-522990 平成 29 年 3 月 29 日 ~ 令和 3 年 4 月 27 日	11,227	
	2PG-FS75HY		FS75HY-510001 ~ FS75HY-520001 令和元年 8 月 7 日 ~ 令和 2 年 12 月 21 日	5	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS75HZ	「ふそう スーパープレート」	FS75HZ-500001～FS75HZ-520503 平成 29 年 4 月 13 日～令和 3 年 4 月 16 日	1,588	
	2PG-FU70HY		FU70HY-500001～FU70HY-520070 平成 29 年 6 月 28 日～令和 3 年 4 月 6 日	284	
	2PG-FU74HY		FU74HY-500002～FU74HY-520056 平成 29 年 4 月 20 日～令和 3 年 4 月 15 日	203	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-500001～FU74HZ-521153 平成 29 年 4 月 19 日～令和 3 年 4 月 22 日	4,505	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500001～FU75HZ-520272 平成 29 年 4 月 24 日～令和 3 年 4 月 12 日	953	
	2PG-FV70HX		FV70HX-500002～FV70HX-521083 平成 29 年 3 月 24 日～令和 3 年 4 月 22 日	3,471	
	2PG-FV70HY		FV70HY-500002～FV70HY-520271 平成 29 年 5 月 22 日～令和 3 年 4 月 19 日	839	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-500001～FV70HZ-520232 平成 29 年 5 月 26 日～令和 3 年 4 月 20 日	958	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-500004～FV74HJ-520032 平成 30 年 1 月 17 日～令和 3 年 3 月 29 日	65	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-500003～FV74HZ-520208 平成 29 年 4 月 24 日～令和 3 年 4 月 16 日	700	
	2PG-FY70HY		FY70HY-500001～FY70HY-520046 平成 29 年 5 月 15 日～令和 3 年 4 月 2 日	169	
	2PG-FY74HY		FY74HY-500001～FY74HY-520084 平成 29 年 5 月 18 日～令和 3 年 4 月 14 日	281	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-500001～FP74HD-520713 平成 29 年 10 月 6 日～令和 3 年 4 月 16 日	2,462	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500001～FP74HE-520345 平成 29 年 11 月 6 日～令和 3 年 4 月 27 日	1,068	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-500002～FP74HG-520056 平成 29 年 11 月 24 日～令和 3 年 4 月 7 日	158	
	(計 24 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 3 月 24 日～令和 3 年 5 月 14 日	(計 31,122 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。