

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年8月26日

リコール届出番号	5706	リコール開始日	令和7年8月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	その他の装置(サンバイザー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンバイザーに使用されている不織布PVC(ポリ塩化ビニル)表皮において、表皮への難燃性の付与がされていないため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、全てのサンバイザーを対策部品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそうスーパーグレート」	FV70HJ-540116 ~ FV70HJ-545161 令和4年10月13日 ~ 令和6年1月29日	11	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-540200 ~ FV70HY-545370 令和4年10月18日 ~ 令和5年12月7日	8	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-540176 ~ FV70HZ-545289 令和4年10月14日 ~ 令和5年8月31日	3	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-540029 ~ FV74HJ-545011 令和4年12月21日 ~ 令和5年5月31日	6	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-540421 ~ FP74HD-545950 令和4年10月10日 ~ 令和6年1月19日	80	
	2PG-FP74HER		FP74HE-540160 ~ FP74HE-545323 令和4年10月7日 ~ 令和6年1月23日	39	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-545051 令和5年11月23日	1	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-540191 ~ FS70HZ-545408 令和4年10月11日 ~ 令和5年12月13日	20	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-545075 令和5年11月14日	1	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-541674 ~ FS74HZ-548063 令和4年10月10日 ~ 令和6年2月1日	65	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-540274 ~ FS75HZ-545530 令和4年10月19日 ~ 令和6年1月24日	49	
	2PG-FU70HY		FU70HY-545051 ~ FU70HY-545055 令和5年11月15日 ~ 令和5年11月21日	2	
	2PG-FU74GY		FU74GY-545040 令和5年11月6日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FU74GZ	「ふそう スーパー グレート」	FU74GZ-540073 ~ FU74GZ-545037 令和 4 年 10 月 27 日 ~ 令和 5 年 8 月 30 日	2	
	2PG-FU74HY		FU74HY-540059 令和 5 年 2 月 21 日	1	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-540558 ~ FU74HZ-545923 令和 4 年 10 月 12 日 ~ 令和 6 年 1 月 30 日	32	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-540137 ~ FU75HZ-545230 令和 4 年 10 月 20 日 ~ 令和 5 年 11 月 28 日	23	
	2PG-FV70GX		FV70GX-540152 ~ FV70GX-545049 令和 5 年 3 月 3 日 ~ 令和 5 年 6 月 5 日	2	
	2PG-FV70GY		FV70GY-540018 令和 4 年 10 月 27 日	1	
	2PG-FV70HX		FV70HX-540717 ~ FV70HX-545952 令和 4 年 10 月 4 日 ~ 令和 6 年 1 月 31 日	118	
	2PG-FV70HY		FV70HY-540216 ~ FV70HY-545428 令和 4 年 10 月 25 日 ~ 令和 6 年 1 月 30 日	41	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-540173 ~ FV70HZ-545396 令和 4 年 10 月 11 日 ~ 令和 6 年 1 月 29 日	31	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-545004 ~ FV74HJ-545017 令和 5 年 3 月 17 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日	2	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-540090 ~ FV74HZ-545144 令和 4 年 10 月 31 日 ~ 令和 5 年 12 月 25 日	14	
	2PG-FY70HY		FY70HY-545026 ~ FY70HY-545069 令和 5 年 5 月 25 日 ~ 令和 5 年 12 月 22 日	3	
	2PG-FY74HY		FY74HY-540045 ~ FY74HY-545012 令和 5 年 3 月 8 日 ~ 令和 5 年 5 月 12 日	2	
	(計 26 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 10 月 4 日 ~ 令和 6 年 2 月 1 日	(計 558 台)	

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
サンバイザー（標準ルーフ右用）	ML249106	令和 5 年 9 月 ~ 令和 5 年 11 月	2	
サンバイザー（標準ルーフ右用）	MC967992	令和 5 年 4 月 ~ 令和 5 年 8 月	2	
サンバイザー（標準ルーフ右用）	ML231372	令和 4 年 12 月 ~ 令和 5 年 10 月	14	
サンバイザー（標準ルーフセンター用）	MK565402	令和 4 年 11 月 ~ 令和 6 年 3 月	20	
サンバイザー（標準ルーフ左用）	MK565403	令和 4 年 9 月 ~ 令和 6 年 3 月	87	
サンバイザー（ハイルーフ右用）	ML231374	令和 4 年 10 月 ~ 令和 5 年 11 月	7	
サンバイザー（ハイルーフ右用）	MC966128	令和 5 年 3 月 ~ 令和 5 年 8 月	2	
サンバイザー（ハイルーフセンター用）	MK565406	令和 4 年 11 月 ~ 令和 6 年 3 月	8	
サンバイザー（ハイルーフ左用）	MK565407	令和 4 年 9 月 ~ 令和 6 年 3 月	63	
サンバイザー（ハイルーフ左用）	MC936840	令和 5 年 2 月 ~ 令和 5 年 9 月	2	
合計			(計 207 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。