


改善箇所説明図




巻込防止装置

改善前



破損部品
(パイプ)

改善後



対策部品

基準不適合発生箇所

凍結防止剤散布車の巻込防止装置において、設計検討が不十分のため、強度が不足している。
そのため、そのまま使用を続けると、走行振動により破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右の巻込防止装置に対策部品を追加する。
なお、当該部に損傷がある場合は新品に交換する。

注：  は、対策部品を示す。

識別：改善実施済車は、対策部品の構造で判断できるため特別な識別表示は行わない。