

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年9月4日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|----------|
| リコール届出番号 | 外-4060 | リコール開始日 | 令和7年9月4日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：MINI カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-971-313 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 窓ふき器 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | フロントウィンドウのワイパーにおいて、製造が不適切なため、ワイパーモーターワイヤーハーネスの取り回しが正しくないものがある。 そのため、使用過程で当該ハーネスがワイパーリンクに干渉することにより、当該ハーネスが損傷して警告灯が点灯、発煙し、拭き取り機能が損なわれるおそれがある。 また、ごく稀に、エンジンが始動出来なくなる等のおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ワイパーモーターワイヤーハーネスを点検し、必要に応じて修正する。 また、当該ハーネスが損傷している場合、ベーシックセントラルプラットフォーム(BCP)も交換する。 | | |
| 不具合件数 | 5件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | 市場からの不具合報告による | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|------------------------|---|------------|----|
| MINI | 3BA-12GD15 | 「MINI Cooper C」 | WMW12GD0902W10448 ~ WMW12GD0802W72827 令和6年3月13日 ~ 令和6年10月21日 | 1,660 | |
| | 3BA-22GD20 | 「MINI Cooper S」 | WMW22GD0302W10045 ~ WMW22GD0602W73611 令和6年3月13日 ~ 令和6年10月22日 | 1,107 | |
| | 3BA-42GD15 | 「MINI Cooper 5 Door C」 | WMW42GD0702W25768 ~ WMW42GD0202W74523 令和6年6月13日 ~ 令和6年10月23日 | 1,392 | |
| | 3BA-52GD20 | 「MINI Cooper 5 Door S」 | WMW52GD0X02W25770 ~ WMW52GD0X02W74404 令和6年6月13日 ~ 令和6年10月23日 | 879 | |
| | (計4型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和6年3月13日 ~ 令和6年10月23日 | (計5,038台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区別しています。