

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス	: https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年 9月 11日

リコール届出番号	5714	リコール開始日	令和 7年 9月 12日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 イヴァン エスピノーサ 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（発電用モーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	e-POWER車の発電用モーターにおいて、ステータコアへの絶縁材（ワニス）塗布量管理が不適切なため、ワニスの塗布量が少ないものがある。そのため、絶縁不良が発生し、絶縁不良により絶縁抵抗値が低下し、そのまま使用を続けると、e-POWERシステム警告灯の点灯及び、警告メッセージが表示され発電用モーターが発電を停止することで、EVバッテリーへ電源供給がされなくなり、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、発電用モーターのシリアル番号を確認し、不具合対象であれば対策品に交換する。		
不具合件数	423件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
ニッサン	6AA-T33	「エクストレイル」	T33-000202 ～ T33-001496 令和4年8月1日 ～ 令和5年3月1日	774	
	6AA-SNT33		SNT33-000248 ～ SNT33-016113 令和4年7月1日 ～ 令和5年3月1日	8,423	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月1日 ～ 令和5年3月1日	(計 9,197 台)	