

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年9月11日

リコール届出番号	5717	リコール開始日	令和7年9月12日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : 市場措置専用窓口 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-280524		
不具合の部位 (部品名)	事故情報計測・記録装置 (エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	事故情報計測・記録装置において、事故時の情報を記録するプログラムが不適切なため、特定のドライビングモードで車両挙動安定化制御システムがオフ設定時に衝突事故が発生すると、当該装置に車両挙動安定化制御システムとトラクションコントロールシステムの情報が正しく記録されない。そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。 なお、事故時の情報が記録されている場合は、エアバッグコントロールユニットを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6BA-FL5	「シビック」	FL5-1205394～FL5-1212776 令和7年1月20日～令和7年7月22日	1,937	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年1月20日～令和7年7月22日	(計1,937台)	