

連絡先

物流・自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和7年9月11日

リコール届出番号	外-4068	リコール開始日	令和7年9月12日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 伊藤 公一 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	側方衝突警報装置（左側方レーダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	側方衝突警報装置の左側方レーダにおいて、車幅の基準に合わせた移設に伴う検証が不十分なため、左側方レーダの固定ボルトが燃料タンクの端部に干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等により燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側方レーダ固定ボルトと燃料タンクの隙間を点検し、十分な隙間がない場合は、固定ボルトにワッシャを追加、または燃料タンクの位置を調整する。なお、深い傷跡が認められた場合は、燃料タンクを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ボルボ・トラックのインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	2PG-4S2TDA1	「FH」	YV2RTY0AXPA317915 ～ YV2RTY0A9RA355011 令和5年2月14日 ～ 令和6年8月1日	257	
	2KG-4S2TEA1 2PG-4S2TEA1		YV2RTY0A9PA317873 ～ YV2RTY0A2SA361108 令和5年2月14日 ～ 令和7年2月10日	552	
	2PG-4S2TGA1		YV2RTY0A3PA335589 ～ YV2RTY0A0RA354152 令和5年10月6日 ～ 令和6年8月1日	5	
	2KG-5S2TDA1 2PG-5S2TDA1		YV2RT60A9PA329235 ～ YV2RT60A7RA353911 令和5年7月25日 ～ 令和6年6月28日	15	
	2KG-5S2TEA1 2PG-5S2TEA1		YV2RT60A3NA303436 ～ YV2RT60A9RA355076 令和4年8月8日 ～ 令和6年8月1日	74	
	2KG-5S2TGA1 2PG-5S2TGA1		YV2RT60A9PA334144 ～ YV2RT60A0RA353491 令和5年9月11日 ～ 令和6年6月28日	2	
	2DG-5S4TBA1 2DG-5S4TBA1改		YV2RT60D2NA303454 ～ YV2RT60D8RA354916 令和4年8月8日 ～ 令和6年8月1日	185	
	2DG-5S4TCA1		YV2RT60D8PA319239 ～ YV2RT60D9RA354827 令和5年2月14日 ～ 令和6年8月1日	45	
	(計 13 型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月8日 ～ 令和7年2月10日	(計 1,135台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。