

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月18日

リコール届出番号	装 18	リコール開始日	令和7年9月18日
届出者の氏名又は名称	株式会社 カーメイト 代表取締役社長 徳田 勝 問い合わせ先： (株)カーメイト エールベベ係 TEL 0120-918-951		
不 具 合 の 部 位	クッション		
基準不適合状態にある と認める状況及びその 原因	年少者補助乗車装置（チャイルドシート）において、クッション材の製造が 不適切なため、規格外のクッション材が組付けられたものがある。 そのため、側面衝突時に乳児の頭部合成加速度が過大となり、保安基準に適合 しないおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全製品の使用者に対し、良品クッション(インナークッション(カバー)、 背もたれカバー)を配布する。 なお、良品クッションの装着は使用者にて行い、不良品は返送していただく。		
不 具 合 件 数	無し	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	当社製造現場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者 及び自動車分解整備事 業者等に周知させるた めの措置	・主要ウェブサイト に社告を掲載する。 ・主要 SNS に社告を掲載する。 ・自社ホームページに掲載する。 ・連絡先が判明している使用者に対し、ダイレクトメールまたは 電話で通知する。 ・販売店において店頭告知を行う。 ・日本自動車整備振興会連合の機関誌等へ掲載する。 ・改善実施済装置の識別はクッションの色を「青」から「白」へ変更する。		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲 (識別記号・番号) 及び製作期間	リコール対象 装置の数	備 考
商 品 名	型 式	種 別			
エールベベ・ クルットスライド 品番 BF510A BF511A BF530A BF531A BF532A BF533A BF540A BF541A BF550A BF551A	KS BASE	乳児・ 幼児用	製造番号（製作期間の範囲） L40D500001 ～ L50D508050 (令和6年8月28日～令和7年5月30日)	6,209 台	
(計10種)	(1型式)		(製作期間の全体の範囲) 令和6年8月28日～令和7年5月30日	(合計 6,209 台)	