

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月25日

リコール届出番号	5720	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠 勝弘 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（フューエルパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フューエルパイプにおいて、ブラケットによる保持力の管理値が不適切なため、保持力が低いものがある。そのため、サーキット走行等でエンジン高回転域を繰り返し使用すると、振動によりフューエルパイプが共振して亀裂が生じ、そのまま使用を続けると燃料が漏れてエンジンが停止し、再始動できないおそれがある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フューエルパイプを対策品に交換する。なお、交換部品の準備に時間を要することから、準備ができ次第、改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-ND5RC	「ロードスター」	ND5RC-100066～ND5RC-201790 平成27年3月5日～平成30年6月1日	18,491	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年3月5日～平成30年6月1日	(計18,491台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。