

連絡先：	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
------	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月26日

リコール届出番号	外-4080	リコール開始日	令和7年9月26日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製 作 国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー バー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（電動インバータコンバータコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムを制御する電動インバータコンバータコントロールモジュールの制御プログラムにおいて、設計検討が不十分なため、イグニッションスイッチをオフにしても完全なスリープ状態にならないことがある。 そのため、イグニッションスイッチをオンにしても、原動機が始動せずモーターでの走行モードとなり、そのまま走行を続けてハイブリッドバッテリーの容量がなくなった場合、走行不能となる。		
改善措置の内容	全車両、当該モジュール及び関連するモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT5P1037209～SADFA2AT3R1049801 令和4年12月15日～令和6年8月29日	20	
ランドローバー	3LA-LC15TD	ディスカバリースポーツ PHEV	SALCA2AT7PH324548～SALCA2AT0SH368285 令和4年2月14日～令和7年5月19日	184	
	3LA-LZ15TB	レンジローバーイヴォーク PHEV	SALZA2AT3PH176280～SALZA2AT0TH300306 令和4年2月14日～令和7年5月19日	741	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年2月14日～令和7年5月19日	(計945台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。