

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和7年9月30日

リ コ ー ル 届 出 番 号	5 7 2 2	リ コ ー ル 開 始 日	令和7年10月1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（インジェクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置のインジェクタにおいて、インジェクタボディの成形工程が不適切なため、部品強度が不足しているものがある。そのため、高負荷運転の繰り返しによりインジェクタに亀裂が生じ、エンジン内部に燃料が漏れエンジンが損傷し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インジェクタを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	14件	事 故 の 有 無	火災3件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	2DG-FR1AHA	「日野プロフィア」	FR1AH-103882～FR1AH-104385 平成31年1月19日～令和元年10月8日	215	
	2DG-FR1AHG				
	2DG-FR1AHJ		FR1AJ-100577～FR1AJ-100662 平成31年1月24日～平成31年4月4日	21	
	2NG-FR1AHS				
	2DG-FR1AJA		FS1AG-102306～FS1AG-102538 平成31年1月18日～平成31年4月11日	102	
	2DG-FS1AGA				
	2DG-FS1AHA		FS1AH-100562～FS1AH-100655 平成31年1月24日～平成31年4月8日	50	
	2DG-FS1AHG				
	2DG-FS1AHJ		FS1AJ-100609～FS1AJ-100724 平成31年1月22日～平成31年4月5日	46	
	2DG-FS1AJA				

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	2DG-FW1AHG	「日野プロフィア」	FW1AH-108654～FW1AH-109879 平成 31 年 1 月 18 日～令和元年 10 月 8 日	682	
	2DG-FW1AHJ				
	2NG-FW1AHH				
	2NG-FW1AHS				
	2DG-FW1AJG 2DG-FW1AJJ		FW1AJ-100201～FW1AJ-100223 平成 31 年 2 月 7 日～平成 31 年 4 月 4 日	16	
	(計 16 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 31 年 1 月 18 日～令和元年 10 月 8 日	(計 1,132 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車 名	型 式	通 称 名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日 野	2DG-FR1AHA	「日野プロフィア」	FR1AH-102917～FR1AH-103740	2	
	2DG-FR1AHG		平成 30 年 8 月 28 日～平成 30 年 12 月 18 日		
	2DG-FS1AGA		FS1AG-100308～FS1AG-101812	8	
	2DG-FW1AHG		平成 29 年 8 月 9 日～平成 30 年 9 月 14 日		
			FW1AH-108201～FW1AH-108389	4	
			平成 30 年 12 月 10 日～平成 30 年 12 月 20 日		
				(計 14 台)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。