

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年10月8日

リコール届出番号	外4095	リコール開始日	令和7年10月8日
届出者の氏名又は名称	プツマイスタージャパン株式会社 代表取締役 岡 勇樹 問い合わせ先： 043-497-5454 製作国：スウェーデン 製作者名：スカニアCV AB		
不具合の部位（部品名）	灯火器（昼間走行灯・車幅灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、LED 構造自体で発生する熱の影響等により内部の構成部品が通常よりも早く劣化することがある。そのため、連続使用により内部の構成部品が熱損し、昼間走行灯及び車幅灯の照度が低下して灯光の色が変化するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯ユニット内部を点検し、昼間走行灯及び車幅灯の構成部品が劣化している場合は、当該ユニット一式を対策品に交換する。 劣化していない場合は内部の構成部品のみ対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	7件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌に掲載しない。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	不明	スカニア (LPGRSシリーズ トラック)	YS2P4X20002163151～YS2P4X20009291868 令和1年7月18日～令和4年6月14日	38	
			YS2P6X40002160454～YS2P6X40009324738 令和1年10月25日～令和6年1月9日	51	
			YS2P8X40005551923～YS2P8X40009318121 令和1年9月30日～令和5年9月12日	27	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和1年7月18日～令和6年1月9日	(計116台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。