

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年10月9日

リコール届出番号	5723	リコール開始日	令和7年10月10日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	車体装置(左側ミラーステア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	手動格納式左側ミラーにおいて、評価方法の検討が不十分のため、走行時の振動等により手動格納式ユニットのユニットフランジ部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進展して、最悪の場合、ミラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、手動格納ユニット、ミラー側ステア、およびこれらの締結用部品を対策品に交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエス」	MS96JP-20078～MS96JP-21656 平成 19 年 10 月 1 日～平成 22 年 8 月 19 日	379	
		「ふそう エアロクイン」	MS96JP-20089～MS96JP-21442 平成 19 年 10 月 1 日～平成 22 年 4 月 12 日	11	
	LKG-MS96VP	「ふそう エアロエス」	MS96VP-20032～MS96VP-20553 平成 22 年 9 月 24 日～平成 24 年 3 月 30 日	123	
	PDG-MM96FH		MM96FH-20019～MM96FH-20255 平成 20 年 4 月 23 日～平成 23 年 8 月 23 日	7	
	SDG-MM96FH		MM96FH-22021 平成 23 年 12 月 27 日	1	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80026 平成 26 年 9 月 19 日	1	
	QRG-MS96VP		MS96VP-20572～MS96VP-70626 平成 24 年 3 月 29 日～平成 27 年 7 月 16 日	349	
		「ふそう エアロクイン」	MS96VP-22143～MS96VP-70567 平成 24 年 8 月 8 日～平成 27 年 6 月 22 日	13	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロエス」	MS96VP-70430～MS96VP-73131 平成 27 年 4 月 30 日～平成 29 年 5 月 11 日	211	
		「ふそう エアロクイン」	MS96VP-71167～MS96VP-72975 平成 27 年 10 月 6 日～平成 29 年 3 月 22 日	8	
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「スペースアロー A」	AM96FH-20007 平成 21 年 3 月 12 日	1	
	BKG-AS96JP		AS96JP-20012～AS96JP-20042 平成 20 年 3 月 14 日～平成 21 年 3 月 20 日	12	
UD トラックス			AS96JP-20052～AS96JP-20066 平成 22 年 4 月 6 日～平成 22 年 7 月 22 日	5	

	(計 9 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 10 月 1 日～平成 29 年 5 月 11 日	(計 1,121 台)	
--	----------	----------	---	-------------	--

備考) 本件は、平成 27 年 1 月 29 日付 届出番号「3509」にてリコール届出を行ったものですが、対策に不備があったため、再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。