

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年10月9日

|                                  |                                                                                                                                                                                           |         |            |    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|
| リコール届出番号                         | 外-4093                                                                                                                                                                                    | リコール開始日 | 令和7年10月10日 |    |
| 届出者の氏名又は名称                       | 五羊-本田摩托（広州）有限公司<br>総 経 理： 木 村 温<br><div>製作国：中華人民共和国<br/>製作者名：五羊-本田摩托（広州）有限公司</div> <div>問い合わせ先：本田技研工業株式会社<br/>お客様相談センター<br/>TEL 0120-086819</div>                                         |         |            |    |
| 不具合の部位（部品名）                      | 電気配線（メインハーネス）                                                                                                                                                                             |         |            |    |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電気配線において、フレーム溶接時のスパッタ※除去指示が不適切なため、メインハーネスの通線部にスパッタが残留しているものがある。そのため、当該ハーネスがスパッタと干渉し、そのまま使用を続けると、電線の被覆が摩耗し、芯線が露出して短絡すると、前照灯、方向指示器、速度計等の作動不良や走行不能となるおそれがある。<br>※溶接作業中に発生した金属粒子等がフレームに付着したもの |         |            |    |
| 改善措置の内容                          | 全車両、メインハーネスの損傷を点検し保護材（グロメット等）を追加する。また、メインハーネスが損傷している場合は対策品と交換する。                                                                                                                          |         |            |    |
| 不 具 合 件 数                        | 0 件                                                                                                                                                                                       |         | 事故の有無      | 無し |
| 発 見 の 動 機                        | 社内情報による。                                                                                                                                                                                  |         |            |    |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置    | ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。<br>・自動車特定整備事業者等：使用者を把握していることから、周知のための措置はとらない。<br>・本田技研工業（株）のインターネットホームページに掲載する。                                                                                      |         |            |    |

| 車名  | 型式       | 通称名        | リコール対象車の車台番号の範囲<br>及び製作期間                         | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|------------|---------------------------------------------------|------------|----|
| ホンダ | ZAD-EF07 | 「ベンリィ e I」 | EF07-1100169~EF07-1100222<br>令和5年11月14日、令和5年12月7日 | 3          |    |
|     | (計1型式)   | (計1車種)     | (製作期間の全体の範囲)<br>令和5年11月14日、令和5年12月7日              | (計3台)      |    |

(備考)

本件は、令和7年7月17日付け届出番号「外-4043」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が判明したため、対象車両を追加して届出するものである。