

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年10月16日

リコール届出番号	外-4082	リコール開始日	令和7年10月16日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 製作国 :ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショ ン・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	充電装置 (スタータージェネレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタータージェネレーターの B 端子において、製造管理が不適切なため、スリーブとリードフレーム間に隙間が生じているものがある。そのため、接続が緩み抵抗値が増加し B 端子が異常過熱して警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。または、走行中にエンジンが停止して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のスタータージェネレーターへ交換する。また、スタータージェネレーターの B 端子と B+ケーブル締結部を点検して、必要に応じて B+ケーブルを交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。または、車両にインカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3CA-12GR20	「BMW X3 20d xDrive」	WBA12GR0909Y97533 令和6年12月2日	1	
			WBA12GR0209Z15077 ～ WBA12GR0809Z53364 令和7年1月24日 ～ 令和7年2月14日	7	
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 令和6年12月2日 ～ 令和7年2月14日	計8台	

【備考】

- 本件は、令和7年6月5日付け届出番号「外-4006」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。
- リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。