連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL03-5253-8111 内線 42361

アドレス: https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年10月17日

リコール届出番号	5724	リコール開始日		令和7年10月17日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 問い合わせ先:品質保証本部 代表取締役社長 今吉 琢也 03-6849-9790				
不適合の部位 (部品名)	動力伝達装置(作動油タンク)				
	ショベル・ローダの作動油タンクブリーザにおいて、カバーとケースを密着させる溝の寸法管理が不適切な				
基準不適合状態にあると認	ため、ケース部のバヨネット(樹脂)とカバー部のバヨネット(アルミ)に隙間が生じているものがある。				
める構造・装置又は性能の	また、Oリングの寸法検討が不十分なため、つぶし代が小さくなるものがある。				
状況及びその原因	そのため、Oリングで隙間を十分に埋めることができなくなり、そのまま使用を続けると、作動油タンクの内				
	圧により作動油が著しく漏れることがある。				
改善措置の内容	全車両、Oリングを対策品に交換する。				
不具合件数	17件	事故の有無		無し	
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。				
特定整備事業者等に	・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。				
周知させるための措置	・弊社ホームページに掲載する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
עידב	YDN-WA139	WA80-8	WA139-21792~WA139-22012 令和5年12月5日~令和6年8月30日	172台	
עידב	YDP-WA138	WA100-8	WA138-96371~WA138-97472 令和5年12月6日~令和6年9月3日	688台	
עידב	YDP-WA138	WA150-8	WA138-96376~WA138-97461 令和5年12月4日~令和6年8月30日	173台	
עידב	YDR-WA137	WA200-8	WA137-88728~WA137-89218 令和5年12月7日~令和6年9月5日	235台	
עידב	YDP-WR005	WR12-8	WR005-65122 令和6年8月21日	1台	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年12月4日~令和6年9月5日	(計1,269台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

(備考) 本件は、令和6年6月24日付け届出番号「5501」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両の範囲

車名	型式	通 称 名	組付けられた可能性のある車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	対象車 の台数	備考
コマツ	YDN-WA139	WA80-8	WA139-20283~WA139-21622 平成31年1月7日~令和5年9月1日	9台	
コマツ	W108	WA100-5	W108-70115~W108-70251 平成 15 年 11 月 17 日~平成 16 年 6 月 17 日	2台	
コマツ	SB-W108	WA100-5	W108-71646~W108-77094 平成17年2月18日~平成22年8月26日	19台	
コマツ	KDP-WA115	WA100-6	WA115-80314~WA115-83891 平成22年12月17日~平成26年2月17日	45台	
コマツ	WDP-WA124	WA100-7	WA124-85082~WA124-89197 平成 26 年 6 月 11 日~平成 29 年 6 月 29 日	30台	
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-90082~WA138-94264 平成30年3月30日~令和4年7月13日	77台	
コマツ	SB-W108	WA150-5	W108-71224~W108-76902 平成 16 年 10 月 11 日~平成 22 年 8 月 6 日	12台	
コマツ	KDP-WA115	WA150-6	WA115-80107~WA115-84184 平成 22 年 10 月 8 日~平成 26 年 3 月 27 日	18台	
コマツ	YDP-WA138	WA150-8	WA138-92247~WA138-94762 令和2年7月29日~令和4年10月21日	14台	
コマツ	EDR-WA105	WA200-6	WA105-70799~WA105-72742 平成 21 年 1 月 21 日~平成 25 年 8 月 23 日	9台	
コマツ	WDR-WA126	WA200-7	WA126-80419~WA126-81465 平成 26 年 10 月 8 日~平成 28 年 7 月 27 日	4台	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-86114~WA137-87913 平成31年4月17日~令和4年9月27日	5台	
コマツ	SC-W104	WA270-5	W104-70579~W104-70994 平成16年12月7日~平成17年11月28日	2台	
コマツ	EDR-WA103	WA270-6	WA103-75115~WA103-77534 平成 19 年 10 月 10 日~平成 25 年 8 月 21 日	6台	
コマツ	SC-W105	WA320-5	W105-60830~W105-61817 平成 17 年 11 月 21 日~平成 19 年 12 月 19 日	3台	
コマツ	EDR-WA108	WA320-6	WA108-70332~WA108-72094 平成 20 年 11 月 5 日~平成 25 年 9 月 27 日	10台	
	(計13型式)	(計15車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 11 月 17 日〜令和 4 年 10 月 21 日	(計265台)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換用修理部品については、対策のリングが装着されている部品の場合もあるが、全て対策のリングに交換する。