

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年11月13日

リコール届出番号	外-4112	リコール開始日	令和7年11月14日
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 副社長 渡邊 猛 本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏 製作国 : タイ王国 製作者名 : HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 市場措置専用窓口 TEL 0120-280524		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (駆動力統合制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、駆動力統合制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、当該ユニットの電源用 IC から発生する電気ノイズにより、故障と誤判定することがある。そのため、パワーシステム警告灯等が点灯し、フェールセーフが働き、エンジン及び駆動モータが停止して走行できなくなる。また、車載式故障診断装置 (OBD) のデータが消去し、保安基準に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駆動力統合制御ユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-CY2	「ACCORD」	CY2-1000044~CY2-1003463 令和6年1月17日~令和7年4月30日	3,420	
			CY2-1100014~CY2-1101509 令和7年4月3日~令和7年10月17日	1,216	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月17日~令和7年10月17日	(計4,636台)	