

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年11月20日

リコール届出番号	外-4108	リコール開始日	令和7年11月20日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 製作国 :ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショ​​ン・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	頭部後傾抑止装置 (リアシート左右アウターヘッドレスト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアシートの左右アウターヘッドレストにおいて、製造工程が不適切なため、ヘッドレストバーとヘッドレストボックス間のダウエルピンが正しく組み付けられていないものがある。そのため、車両の衝突等による衝撃を受けた際、当該部位の剛性不足により、後部座席乗員の頭部を十分に保護できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアシートの左右アウターヘッドレストを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両にインカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3AA-32GP20	「BMW X3 20 xDrive」	WBA32GP0909001422 ～ WBA32GP0409012358 令和7年3月25日 ～ 令和7年4月2日	3	
			WBA32GP0709X96776 ～ WBA32GP0409X99683 令和6年9月4日 ～ 令和6年9月9日	9	
			WBA32GP0509Y25868 ～ WBA32GP0309Y97569 令和6年10月4日 ～ 令和6年12月2日	20	
			WBA32GP0609Z00626 ～ WBA32GP0009Z73877 令和6年12月4日 ～ 令和7年3月3日	6	
	3CA-12GR20	「BMW X3 20d xDrive」	WBA12GR0209008006 ～ WBA12GR0309049681 令和7年3月30日 ～ 令和7年5月20日	13	
			WBA12GR0109X61932 ～ WBA12GR0509X99664 令和6年8月5日 ～ 令和6年9月9日	30	
			WBA12GR0909Y01044 ～ WBA12GR0509Y97836 令和6年9月10日 ～ 令和6年12月2日	135	

	3CA-12GR20	「BMW X3 20d xDrive」	WBA12GR0309Z00541 ～ WBA12GR0409Z99225 令和 6 年 12 月 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 24 日	270	
	3AA-72GP30	「BMW X3 M50 xDrive」	WBA72GP0609001329 ～ WBA72GP0009039672 令和 7 年 3 月 25 日 ～ 令和 7 年 5 月 13 日	16	
			WBA72GP0809W79693 令和 6 年 8 月 20 日	1	
			WBA72GP0609X78657 ～ WBA72GP0809X94486 令和 6 年 8 月 20 日 ～ 令和 6 年 9 月 4 日	5	
			WBA72GP0709Y28434 ～ WBA72GP0009Y97658 令和 6 年 10 月 7 日 ～ 令和 6 年 12 月 2 日	24	
			WBA72GP0509Z04037 ～ WBA72GP0009Z99106 令和 6 年 12 月 5 日 ～ 令和 7 年 3 月 24 日	77	
	計 3 型式	計 3 車種	(製作期間の全体の範囲) 令和 6 年 8 月 5 日 ～ 令和 7 年 5 月 20 日	計 609 台	

【備考】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。