

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年11月25日

リコール届出番号	外-4105	リコール開始日	令和 7 年 1 1 月 2 5 日
届出者の氏名又は名称	BYD JAPAN株式会社 代表取締役社長 劉 学亮 製作国：中華人民共和国 製作者名：比亜迪自動車工業株式会社 問い合わせ先：BYDバスサービスコール 0120-500-351		
不具合の部位（部品名）	車載消火器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車載消火器において、搭載指示が不適切なため、保安基準に定められた充てん量に満たないものが搭載されているおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車載消火器を確認し、充てん量が不足している場合は保安基準に定められた充てん量を満たす消火器に交換する。		
不 具 合 件 数	1 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話またはダイレクトメール等にて通知する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：使用者の特定が可能なため機関誌には掲載しない。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
BYD	不明	K9D	LC06S24S9E1000016～LC06S24S0E1000020 平成 27 年 2 月 23 日 ～ 平成 27 年 2 月 23 日	5	
		C9R	LC02S64T5J4000005～LC02S64T5J4000006 令和元年 7 月 18 日 ～ 令和元年 7 月 18 日	2	
		K9RA	LC06S24S9H1000103～LC06S24S7K1000835 平成 30 年 11 月 13 日 ～ 令和 2 年 4 月 6 日	27	
		K7RA	LC06P24H7J1000001～LC06P24H7J1000003 平成 30 年 9 月 11 日 ～ 平成 30 年 9 月 11 日	3	
		K6RA	LC06J54JXK1000002 令和 2 年 1 月 28 日	1	
		J6 1.0	LC06J54JXK1000002～LC06J54J4N4F00064 令和 2 年 5 月 27 日 ～ 令和 4 年 11 月 25 日	79	

		J6 2.0	LC06J34J3P4F00001～LC06J34J5R4F00198 令和5年12月5日 ～ 令和6年11月21日	97	
		K8 1.0	LC06S24N4L4F00013～LC06S24N3N4F00054 令和2年11月17日 ～ 令和4年11月2日	58	
		K8 2.0	LC06S24M1P4F00001～LC06S24M2R4F00107 令和5年9月22日 ～ 令和6年10月26日	131	
	(計1型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年2月23日～令和6年11月21日	(計403台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。