

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月4日

リコール届出番号	5743	リコール開始日	令和7年12月5日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 井上 雅宏	問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182	
不具合の部位(部品名)	乗降口(スライドドア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	手動式スライドドアにおいて、ドアストッパーの設計検討が不十分であったため、スライドドアを強く開くと、ドアストッパーが変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、変形が徐々に大きくなり、最悪の場合、スライドドアがドアストッパーを越えて引っ掛かり、スライドドアを閉めることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドアストッパーを点検するとともにストッパゴムを対策品に交換する。なお、点検でドアストッパーに変形が認められた場合は修正する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者:ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	3BD-S700V	「ハイゼット」「アトレー」	S700V-0000076～S700V-0165356 令和3年12月3日～令和7年5月30日	125,621	手動式スライドドア仕様車
	5BD-S700V		S710V-0000082～S710V-0114410 令和3年12月3日～令和7年5月30日	71,096	
	3BD-S710V	「ハイゼットデッキバン」「アトレー デッキバン」	S700W-0000055～S700W-0004454 令和3年12月3日～令和7年5月30日	2,360	
	5BD-S710V		S710W-0000056～S710W-0009197 令和3年12月3日～令和7年5月30日	3,386	
	3BD-S700W		S700M-0000052～S700M-0018336 令和3年12月3日～令和7年5月30日	16,275	
トヨタ	3BD-S710M	「ピクシス バン」	S710M-0000052～S710M-0011334 令和3年12月6日～令和7年5月30日	9,563	
	5BD-S710M		S700B-0000053～S700B-0005456 令和3年12月13日～令和7年5月28日	3,195	
	3BD-S700B	「サンバー」	S710B-0000052～S710B-0006720 令和3年12月13日～令和7年5月28日	3,254	
	5BD-S700B		(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月3日～令和7年5月30日	(計 234,750 台)	
(計14型式)	(計6車種)				