

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年 11月 27日

|                                  |                                                                                                                                               |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| リコール届出番号                         | 5742                                                                                                                                          | リコール開始日 | 令和7年 11月 28日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター<br>代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397                                                                        |         |              |
| 不具合の部位(部品名)                      | 灯火装置(後面灯火器)                                                                                                                                   |         |              |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | LED式リヤコンビネーションランプにおいて、電気回路の設計検討が不十分なため、回路に流れる電圧が車両からの供給範囲にもかかわらず過電圧保護回路が作動することがある。そのため、通常回路への電源供給が不足して各灯火器が正常に作動せず、保安基準に抵触する。                 |         |              |
| 改善措置の内容                          | 全車両、対策品のLED式リヤコンビネーションランプに交換する。                                                                                                               |         |              |
| 不具合件数                            | 33件                                                                                                                                           | 事故の有無   | なし           |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。                                                                                                                                   |         |              |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul> |         |              |

| 車名 | 型式          | 通称名               | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                              | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|-------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----|
| 三菱 | 2KG-FV70HJR | 「ふそう<br>スーパーグレート」 | FV70HJ-545003～FV70HJ-545239<br>令和5年3月21日～令和6年4月16日 | 22         |    |
|    | 2KG-FV74HJR |                   | FV74HJ-545013～FV74HJ-545028<br>令和5年7月26日～令和6年1月29日 | 4          |    |
|    | 2KG-FV70GX  |                   | FV70GX-545088～FV70GX-545253<br>令和5年9月29日～令和6年3月20日 | 12         |    |
|    | 2KG-FV70HYP |                   | FV70HY-545216～FV70HY-545401<br>令和5年7月31日～令和6年1月19日 | 10         |    |
|    | 2KG-FV70HZP |                   | FV70HZ-545377<br>令和5年12月28日                        | 1          |    |
|    | 2PG-FU70GY  |                   | FU70GY-540026～FU70GY-545043<br>令和4年9月12日～令和6年1月9日  | 9          |    |
|    | 2PG-FU70HY  |                   | FU70HY-540042～FU70HY-545083<br>令和4年9月12日～令和6年3月26日 | 14         |    |
|    | 2PG-FU74HY  |                   | FU74HY-540059～FU74HY-545082<br>令和5年2月21日～令和6年2月12日 | 13         |    |
|    | 2PG-FS74GZ  |                   | FS74GZ-540063～FS74GZ-545113<br>令和4年11月8日～令和6年3月6日  | 23         |    |
|    | 2PG-FV74HZ  |                   | FV74HZ-540100～FV74HZ-545201<br>令和4年12月7日～令和6年4月19日 | 38         |    |
|    | 2PG-FV70GX  |                   | FV70GX-540135～FV70GX-545260<br>令和5年1月18日～令和6年3月23日 | 18         |    |
|    | 2PG-FV70HZ  |                   | FV70HZ-540254～FV70HZ-545450<br>令和5年1月18日～令和6年4月9日  | 33         |    |

| 車名 | 型式          | 通称名               | リコール対象車の車台番号<br>の範囲及び製作期間                           | リコール<br>対象車の台数 | 備考 |
|----|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|
| 三菱 | 2PG-FV70HY  | 「ふそう<br>スーパーグレート」 | FV70HY-540283～FV70HY-545511<br>令和5年1月12日～令和6年4月16日  | 43             |    |
|    | 2PG-FS75HZ  |                   | FS75HZ-540365～FS75HZ-545707<br>令和5年2月1日～令和6年4月15日   | 89             |    |
|    | 2PG-FP74HDR |                   | FP74HD-540538～FP74HD-546334<br>令和4年12月1日～令和6年4月25日  | 155            |    |
|    | 2PG-FU74HZ  |                   | FU74HZ-540556～FU74HZ-546091<br>令和4年10月11日～令和6年4月18日 | 172            |    |
|    | 2PG-FV70HX  |                   | FV70HX-541067～FV70HX-546059<br>令和4年12月22日～令和6年4月2日  | 78             |    |
|    | 2PG-FS74HZ  |                   | FS74HZ-541548～FS74HZ-549063<br>令和4年9月20日～令和6年4月24日  | 649            |    |
|    | 2PG-FP74HGR |                   | FP74HG-545006～FP74HG-545075<br>令和5年4月18日～令和6年3月25日  | 9              |    |
|    | 2PG-FV70GY  |                   | FV70GY-545007～FV70GY-545029<br>令和5年4月28日～令和6年3月7日   | 7              |    |
|    | 2PG-FS74HY  |                   | FS74HY-545009～FS74HY-545018<br>令和5年6月6日～令和5年11月27日  | 2              |    |
|    | 2PG-FU74GY  |                   | FU74GY-545009～FU74GY-545052<br>令和5年4月24日～令和6年1月19日  | 14             |    |
|    | 2PG-FS75GZ  |                   | FS75GZ-545013～FS75GZ-545077<br>令和5年9月20日～令和6年1月26日  | 55             |    |
|    | 2PG-FY74HY  |                   | FY74HY-545017～FY74HY-545081<br>令和5年6月20日～令和6年2月1日   | 5              |    |
|    | 2PG-FU75HZ  |                   | FU75HZ-545023～FU75HZ-545328<br>令和5年4月4日～令和6年4月17日   | 48             |    |
|    | 2PG-FV74HJR |                   | FV74HJ-545026～FV74HJ-545029<br>令和6年1月29日～令和6年2月19日  | 2              |    |
|    | 2PG-FY70HY  |                   | FY70HY-545028～FY70HY-545094<br>令和5年5月29日～令和6年4月9日   | 4              |    |
|    | 2PG-FU74GZ  |                   | FU74GZ-545031～FU74GZ-545122<br>令和5年6月27日～令和6年3月23日  | 13             |    |
|    | 2PG-FP74HER |                   | FP74HE-545055～FP74HE-545508<br>令和5年4月18日～令和6年4月19日  | 38             |    |
|    | 2PG-FS70HZ  |                   | FS70HZ-545144～FS70HZ-545471<br>令和5年5月25日～令和6年4月11日  | 27             |    |
|    | (計 30 型式)   | (計 1 車種)          | (製作期間の全体の範囲)<br>令和4年9月12日～令和6年4月25日                 | (計 1,607 台)    |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

| 対象の製品名             | 部品番号     | 対象部品の出荷期間                        | 対象数       | 備考 |
|--------------------|----------|----------------------------------|-----------|----|
| LED 式リヤコンビネーションランプ | MX946885 | 令和 5 年 1 月 18 日～令和 5 年 12 月 22 日 | 60        |    |
|                    | MX946886 | 令和 5 年 2 月 17 日～令和 6 年 7 月 30 日  | 89        |    |
|                    | MX946887 | 令和 5 年 2 月 20 日～令和 7 年 4 月 3 日   | 408       |    |
|                    | MX946888 | 令和 5 年 3 月 6 日～令和 7 年 4 月 3 日    | 391       |    |
|                    |          | 合計                               | (計 948 個) |    |

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。