

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年11月28日

リコール届出番号	外4113	リコール開始日	準備でき次第順次
届出者の氏名又は名称	株式会社EVモーターズ・ジャパン 代表取締役 佐藤 裕之 製作国：中華人民共和国 製作者名：威驰腾(福建)汽车有限公司 問い合わせ先：TEL:093-752-2477 ※ガイダンス番号「1」 ホームページ： https://evm-j.com/		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキホースにおいて、ブレーキホースの取り回しの設計検討が不十分なため、ハンドル転舵時に車体等へ接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキホースに穴が空き、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホース一式を対策品に交換する。		
不具合件数	38件	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省による指摘		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
WISDOM	不明	F8 series4-Mini Bus(6.99m)	H0GB226D9L1000006～H0GB226DXR1000136 令和3年3月4日～令和6年12月27日	85台	
		(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月4日～令和6年12月27日	(計85台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。