
改善箇所説明図



不具合の概要

前輪ブレーキホースにおいて、ブレーキホースの取り回しの設計検討が不十分なため、ハンドル転舵時に車体等へ接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキホースに穴が空き、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキホース一式を対策品に交換する。

識別:ブレーキホースの形状により識別する。

注: は、交換部品を示す。