

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月1日

リコール届出番号	外-4072	リコール開始日	令和7年12月1日
届出者の氏名又は名称	製 作 国:イタリア Ferrari Japan株式会社 製作者名:フェラーリ社 代表取締役 問合せ先:フェラーリ・ジャパンカスタマーサービス ドナート・ロマネエッロ (フェラーリ ロードサイド アシスタンス) TEL 0120-688-801		
不具合の部位(部品名)	乗降口(後席ドア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席アウトードアハンドルにおいて、製造工程が不適切なため、スイッチのシーラント塗布が不十分なものがある。そのため、雨等により水が浸入してスイッチ回路が劣化することで、外から後席ドアを開けられないおそれがある。また、最悪の場合、ドアロックされていない状態での車両停止時または時速4km未満で走行中に後席ドアが開くおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、後席アウトードアハンドルを良品に交換し、メーターパネル及びドアラッチのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	16 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール又は、電話及び電子メール等にて使用者に通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページ上で確認する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	7BA-F175AHA	「Purosangue」	ZFF06VTJ000287830～ ZFF06VTC000317157 令和5年1月18日～令和6年11月21日	「257台」	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年1月18日～令和6年11月21日	(計257台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。