

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月1日

リコール届出番号	外-4124	リコール開始日	令和7年12月2日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社（製作国：オーストリア） 代表取締役（製作者名：KTM AG） ケビン・シュトラスマイヤー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンクキャップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクキャップにおいて、製造工程が不適切なため、ガソリンに対する耐性が低いゴム製パッキンが組付けられているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、パッキンに亀裂が発生し、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクキャップのゴム製パッキンを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	KTM 本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
KTM	8BL-390DUKE963	「390DUKE」	VBKJPJ406RN237137 ～ VBKJPJ40XRN292948 令和5年10月27日 ～ 令和6年4月29日	403 台	
KTM	8BL-990DUKE	「990DUKE」	VBKTV9408RM901540 ～ VBKTV9409RM998084 令和5年12月4日 ～ 令和6年5月2日	120 台	
KTM	250DUKE	「250DUKE」	VBKJPE406RN046454 ～ VBKJPE405RN092924 令和5年12月4日 ～ 令和6年4月24日	102 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	8BL-401HQV963	「Vitpilen401」	VBKJUJ409RN208837 ～ VBKJUJ408RN216265 令和6年2月1日 ～ 令和6年7月8日	113 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	8BL-401HQV963	「Svartpilen401」	VBKJUJ40XRN205574 ～ VBKJUJ404RN215954 令和6年1月15日 ～ 令和6年7月12日	233 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	250JUE40	「Svartpilen250」	VBKJUE406RN007565 ～ VBKJUE404RN016636 令和6年1月29日 ～ 令和6年8月7日	100 台	
	(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月27日 ～ 令和6年8月7日	(計1,071 台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。