

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

燃料タンクキャップにおいて、製造工程が不適切なため、ガソリンに対する耐性が低いゴム製パッキンが組付けられているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、パッキンに亀裂が発生し、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料タンクキャップのゴム製パッキンを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、フレームヘッドパイプ車台番号末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。