

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線 42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 12 月 04 日

リコール届出番号	外-4115	リコール開始日	令和 07 年 12 月 04 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： <a href="https://www.stellantis.jp">https://www.stellantis.jp</a>	
不具合の部位(部品名)	電気装置(パワーインバーターモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーアンバーターモジュールにおいて、内蔵しているハイブリッド制御プログラムが不適切なため、バッテリーパックモジュールのメモリーリセットをハイブリッド制御プログラムがバッテリー不具合と誤認することがある。そのため、セーフモードに切り替わり、走行中にエンジンとモーターが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイブリッド制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3LA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4RJYK64P8765177～1C4RJYK69P8912660 令和 04 年 12 月 26 日～令和 06 年 03 月 22 日	231 台	
ジープ	3LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN6XP8725844～1C4RJYN66P8923613 令和 04 年 12 月 05 日～令和 06 年 04 月 11 日	355 台	
ジープ	7LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN64N8500901 令和 04 年 01 月 05 日	1 台	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 04 年 01 月 05 日～令和 06 年 04 月 11 日	(計 587 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に分けています。