

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線 42361  
アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 12 月 04 日

リコール届出番号	外-4123	リコール開始日	令和 07 年 12 月 04 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(TPMS)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	TPMS(タイヤ空気圧監視システム)アンテナにおいて、部品組付け順序が不適切なため、アンテナ線がリアシートベルトリトラクター(左)と車体との間に挟まれて組付けられているものがある。そのため、使用過程で受ける走行振動によりアンテナ線が損傷し短絡すると、警告灯が点灯してTPMSが適切に機能せず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンテナ線の取り付け状態を確認し、リアシートベルトリトラクター(左)と車体の間に挟まれている場合は、TPMSアンテナ(アンテナ線一体)を新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3BA-JL20L	「ラングラー アンボテド」	1C4PJXLN8SW511693～1C4PJXLN4SW524974 令和 06 年 12 月 16 日～令和 07 年 03 月 14 日	579 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 06 年 12 月 16 日～令和 07 年 03 月 14 日	(計 579 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。