

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月16日

リコール届出番号	5749	リコール開始日	令和7年12月17日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介		
問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113			
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングポンプとオイルホースを接続するジョイントにおいて、ジョイントの組付け方法が不適切なため、組付け時にOリングが損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部からパワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該Oリングを新品に交換するとともに、潤滑剤を塗布して再度組付けを行う。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-FVR26U4 2PG-FVR26U4	「フォワード」	FVR26-7000009～FVR26-7000053 令和6年9月24日～令和7年7月10日	44	
	2DG-FVZ26U4		FVZ26-7000015～FVZ26-7000274 令和6年8月28日～令和7年7月9日	258	
UDトラックス	2KG-BVR26U4 2PG-BVR26U4	「コンドル」	BVR26-7000001～BVR26-7000010 令和6年9月24日～令和7年6月25日	10	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000001～BVZ26-7000037 令和6年9月11日～令和7年6月7日	37	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年8月28日～令和7年7月10日	(計349台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。