

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月15日

リコール届出番号	5752	リコール開始日	令和7年12月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	制動装置（リヤブレーキマスターシリンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤブレーキマスターシリンダのリザーバタンクキャップを固定するスクリュにおいて、締付け作業指示が不適切なため、当該スクリュの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スクリュが緩んでブレーキ液が漏れ、最悪の場合、リザーバタンク内のブレーキ液が無くなり制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ液の量と漏れを点検・清掃し、当該スクリュを正規のトルクで締付ける。なお、ブレーキ液が不足している場合はブレーキ液を規定量まで補充する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	8BL-ER1AH	「DR-Z4SM」	ER1AH-100043～ER1AH-101036 令和7年8月6日～令和7年11月19日	620	
		「DR-Z4S」	ER1AH-100015～ER1AH-100976 令和7年8月6日～令和7年11月7日	365	
(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年8月6日～令和7年11月19日		(計985台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。