

連絡先： 物流・自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月23日

リコール届出番号	外-4129	リコール開始日	令和7年12月23日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国： 英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
不具合の部位（部品名）	後方視界確認用カメラ（リアカメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後方視界確認用のリアカメラにおいて、防水機能の設計検討が不十分なため、洗車時に圧力のかかった水をリアカメラにかけると、カメラの内部に水が浸入することがある。そのため、内部の電子基板で不具合が発生し、リアカメラが使用出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアカメラを対策品に交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者： 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-LZ2NB	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AN5PH187590～SALZA2AN4PH219087 令和4年5月11日～令和5年3月10日	163	
	3LA-LZ15TB	レンジローバーイヴォーク PHEV	SALZA2AT8PH184987～SALZA2AT0PH219523 令和4年4月6日～令和5年3月15日	34	
	5BA-LZ2XA	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AX8PH183616～SALZA2AX7PH219599 令和4年3月29日～令和5年3月15日	260	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月29日～令和5年3月15日	(計457台)	

備考：本件は、令和7年5月13日付け届出番号「外-3998」にてリコール届出を行ったものですが、他のモデルにおいても同様の不具合が確認されたため、対象車両を追加してリコール届出を行うものです。

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。