

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年12月24日

| | | | |
|----------------------------------|---|--|------------|
| リコール届出番号 | 5753 | リコール開始日 | 令和7年12月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一 | 問い合わせ先: 作業機品質保証部 TEL:072 - 260 - 9149 | |
| 不具合の部位(部品名) | その他の装置(刈取昇降シリンダおよびアンローダ昇降シリンダ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 刈取脱穀作業車の刈取昇降シリンダおよびアンローダ昇降シリンダにおいて、構成部品であるポートブロックの加工が不適切なため、シリンダと接手(エルボ)の接続部からオイルが漏れることがある。そのため、油圧が不足することでシリンダが上昇しづらくなり、そのまま使用を続けると、機械を走行させる油量が不足して走行不能に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | ①全車両、刈取昇降シリンダを良品に交換する。 オイル漏れが生じ、オイルが不足している場合はオイルの補充を行う。 ②全車両、アンローダ昇降シリンダを良品に交換する。 オイル漏れが生じ、オイルが不足している場合はオイルの補充を行う。 | | |
| 不具合件数 | 圃場私有地内 25件 道路上 1件 | 事故の有無 | 事故1件 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者:ダイレクトメールにて周知する。 ・弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象 車の台数 | 備考 |
|-----|----------|--------|--|----------------|----------------------|
| クボタ | — | ER448N | KBH10900PS6D24563 ~ KBH10900PS6J25543 令和7年4月18日 ~ 令和7年9月23日 | 926 | 販売名:ER448NL 改善措置① |
| | — | XC448 | KBH13900KS6E40001~KBH13900HS6H40033 令和7年5月1日 ~ 令和7年8月8日 | 33 | 販売名:XC448 改善措置① |
| | YDM-C441 | KR448 | KBH13500TS6G10380 ~ KBH13500TS6H10396 令和7年7月30日 ~ 令和7年8月8日 | 3 | 販売名:KR448 改善措置① |
| | — | | KBH13500CS6D10305 ~ KBH13500ES6J10410 令和7年4月18日 ~ 令和7年9月23日 | 101 | |
| | YDM-C442 | KR438 | KBH13600ES6D10034 ~ KBH13600LS6G10041 令和7年4月18日 ~ 令和7年7月16日 | 8 | 販売名:KR438 改善措置① |
| | YDM-C331 | KR338 | KBH13700CS6D10039 ~ KBH13700VS6G10043 令和7年5月20日 ~ 令和7年8月1日 | 5 | 販売名:KR338 改善措置① |
| | — | | KBH13800HS6D30178 ~ KBH13800VS6J30233 令和7年4月21日 ~ 令和7年9月24日 | 51 | 販売名:KR334 改善措置① |
| | — | XC334 | KBH14000HS6F50001~KBH14000CS6G50005 令和7年6月4日 ~ 令和7年7月2日 | 5 | 販売名:XC334 改善措置① |
| | C328 | R325 | KBH10800AS6D12897 ~ KBH10800VS6J13084 令和7年4月21日 ~ 令和7年9月24日 | 129 | 販売名:R325 改善措置① |
| | — | | KBH10800VS6D12901 ~ KBH10800CS6J13083 令和7年4月23日 ~ 令和7年9月19日 | 58 | |
| | — | XC325 | KBH14100TS6E30001~KBH14100KS6H30012 令和7年5月1日 ~ 令和7年8月7日 | 12 | 販売名:XC325 改善措置① |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|--|--------|--------------------|
| クボタ | C330 | KR323 | KBH12700HS6G11300 ～ KBH12700CS6J11452 令和7年7月9日 ～ 令和7年9月12日 | 38 | 販売名：KR323 改善措置② |
| | — | | KBH12700TS6G11298 ～ KBH12700ES6J11457 令和7年7月8日 ～ 令和7年9月22日 | 122 | |
| | — | | KBH12800CS6G50655 ～ KBH12800ES6J50698 令和7年7月9日 ～ 令和7年9月26日 | 44 | 販売名：KR321 改善措置② |
| | — | XC323 | KBH14200CS6H30013～KBH14200KS6H30016 令和7年8月4日 | 4 | 販売名：XC323 改善措置② |
| | — | XC321 | KBH14300JS6H70006 令和7年8月4日 | 1 | 販売名：XC321 改善措置② |
| | C236 | KR220 | KBH12900LS6G10996 ～ KBH12900LS6G11016 令和7年7月16日 ～ 令和7年7月28日 | 3 | 販売名：KR220 改善措置② |
| | — | | KBH12900CS6G10976 ～ KBH12900CS6J11091 令和7年7月8日 ～ 令和7年9月26日 | 113 | |
| | — | XC220 | KBH14400LS6J30001 令和7年9月1日 | 1 | 販売名：XC220 改善措置② |
| | (計6型式) | (計13車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和7年4月18日 ～ 令和7年9月26日 | 計1657台 | |

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。