

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス:<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年12月24日

リコール届出番号	5754	リコール開始日	令和7年12月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 作業機品質保証部 TEL:072-260-9149	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(静油圧式無段変速機(HST))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の静油圧式無段変速機(HST)において、内部構成部品であるシリンドラブロックの製造工程が不適切なため、シリンドラブロックの硬度が不足しているものがある。そのため、刈取作業時の負荷によりシリンドラブロックが破損し、走行に必要な動力が得られなくなることで、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のHSTへ交換する。		
不具合件数	圃場私有地内 6件 道路上 2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて周知する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDN-C524	DR575	KBH12200LS6F10792, KBH12200KS6F10798 令和7年6月11日、令和7年6月19日	2	販売名:DR575
	-		KBH12200TS6D10761～KBH12200CS6J10854 令和7年4月14日～令和7年9月19日	91	
	-	DR595	KBH12100PS6D10805～KBH12100KS6J10893 令和7年4月11日～令和7年9月23日	86	販売名: DR595
	-	DR6130	KBH11700HS6D11534～KBH11700LS6J11684 令和7年4月11日～令和7年9月25日	146	販売名:DR6130
	-		KBH12400ES6F30118～KBH12400HS6J30135 令和7年6月11日～令和7年9月3日	17	販売名: DR6130A
	-		KBH11800CS6D21263～KBH11800JS6J21423 令和7年4月14日～令和7年9月22日	159	販売名: DR6115
	YDR-C701	DR7130	KBH12600VS6D10161～KBH12600JS6J10195 令和7年4月14日～令和7年9月3日	18	販売名: DR7130
	-		KBH12600AS6D10162～KBH12600VS6H10186 令和7年4月18日～令和7年8月12日	16	
(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年4月11日～令和7年9月25日		535	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。