

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月26日

リコール届出番号	外-4133	リコール開始日	令和7年12月27日
届出者氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 代表取締役 ケビン・シュトラスマイヤー	(製作国：オーストリア) (著作者名：KTM AG) 問い合わせ先：03-3527-8885	
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータにおいて、燃料噴射制御プログラムが不適切なため、インженクタによる燃料噴射量を正しく制御できないことがある。そのため、燃焼に必要な燃料噴射量が不足し、最悪の場合、減速時や低回転時にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータの燃料噴射制御プログラムを対策されたものに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	日本市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	8BL-390DUKE963	「390DUKE」	VBKJPJ406RN237137 ~ VBKJPJ403SN279478 令和5年10月27日 ~ 令和7年6月26日	445台	
KTM	390ADVJGJ42	「390 ADVENTURE R」	VBKJGJ40XSN226437 ~ VBKJGJ402SN231048 令和7年6月3日 ~ 令和7年8月18日	76台	
KTM	390SMCJ2J42	「390 SMC R」	VBKJ2J403SN201152 ~ VBKJ2J400SN201187 令和7年6月3日 ~ 令和7年6月3日	36台	
KTM	390ENDJ1J42	「390 ENDURO R」	VBKJ1J407SN202193 ~ VBKJ1J400SN202228 令和7年6月26日 ~ 令和7年6月26日	36台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	8BL-401HQV963	「Vitpilen401」	VBKJUJ409RN208837 ~ VBKJUJ408RN216265 令和6年2月1日 ~ 令和6年7月8日	113台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	8BL-401HQV963	「Svartpilen401」	VBKJUJ40XRN205574 ~ VBKJUJ404RN215954 令和6年1月15日 ~ 令和6年7月12日	233台	
	(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月27日 ~ 令和7年8月18日	939台	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。