

改善箇所説明図



車載式故障診断装置において、エンジンコントロールユニットのプログラム検討が不十分なため、外部診断機（スキャンツール）にエンジン停止時の負荷計算値が正しく表示されない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容：全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策仕様に書き換える。

識別：リコール番号入りの識別ステッカーを車台番号打刻位置付近に貼付する。

注：[] はプログラムを書き換える部品を示す。