

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年1月13日

リコール届出番号	5760	リコール開始日	令和8年1月14日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397	
不具合の部位(部品名)	後退時車両直後確認装置(リヤビューカメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤビューカメラにおいて、荷台への取り付け位置が不適切なため、荷台のリヤゲートを下した際に当該カメラと干渉することがある。そのため、当該カメラのレンズが損傷して視認性が悪化し、法規不適合となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤビューカメラ取り付け固定用支持具を変更する。また、当該カメラのレンズが損傷している場合は、当該カメラを新品に交換する。		
不具合件数	35件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FK72N	「ふそう ファイター」	FK72N-620006～FK72N-620343 令和6年4月19日～令和7年6月5日	65	
	2PG-FK62N		FK62N-620009～FK62N-620023 令和6年8月27日～令和7年1月17日	4	
	2KG-FK72F		FK72F-620002～FK72F-621256 令和6年4月15日～令和7年6月12日	134	
	2KG-FK62F		FK62F-620003～FK62F-621149 令和6年4月12日～令和7年6月5日	274	
(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年4月12日～令和7年6月12日		(計477台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。