



令和8年1月21日
物流・自動車局 審査・リコール課

株式会社トムスによる後付け消音器に関する自主改善の実施について

株式会社トムスから、後付部品として販売したトヨタ GR ヤリス[GXPA16]用の後付け消音器について、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和8年1月21日（水）
不具合の内容	<p>後付け消音器において、製造工程が不適切なため、消音器の内部構造が設計値と相違しているものがある。そのため、近接排気騒音値が基準値を超過し、保安基準に適合しないおそれがある。</p> <p>また、当該内部構造の相違により排気抵抗が増加し、出力低下が生じるおそれがある。</p>
自主改善の内容	全車両、後付け消音器のサイレンサーAssy を対策品に交換する。
不具合件数	13件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
トムスバ렐	17400-TPA18	令和6年12月1日～令和7年7月31日	108個	
		合計	108個	

問い合わせ先

株式会社トムス 自主改善係

電話番号：0120-846-036

受付時間：10:00～18:00（月曜～日曜）

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室 久米・藤坂
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42353）