

連絡先:物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42361

アドレス:<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年1月23日

リコール届出番号	5755	リコール開始日	令和8年1月23日					
届出者の氏名又は名称	株式会社 パブコ	問い合わせ先:品質保証部品質保証課	TEL046-235-8525					
届出者の氏名又は名称	代表取締役社長 秋山 健							
不具合の部位(部品名)	巻込防止装置等(サイドガード)							
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドガード(巻込防止装置)において、設計検討が不十分なため、サイドガードステーの補強部が燃料タンクを固定する燃料タンクバンドに近接しているものがある。そのため、走行中の車両揺動によりサイドガードステー補強部と燃料タンクバンドが干渉し、最悪の場合、燃料タンクバンドが破損し、燃料タンクが脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。							
改善措置の内容	全車両、サイドガードステー補強部と燃料タンクバンドのクリアランスを点検し、サイドガードステー補強部が燃料タンクバンドに近接しているものは、サイドガードステーの補強部を対策品に交換する。							
不具合件数	1件	事故の有無	0件					
発見の動機	市場からの情報による。							
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5755のステッカーを貼付する。							

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS74HZ	ふそう スーパークリート	FS74HZ-548693 ~ FS74HZ-548798 令和6年9月26日 ~ 令和6年11月7日	2	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-545717 令和6年12月6日	1	
	2PG-FS84GZ		FS84GZ-500012 ~ FS84GZ-500017 令和6年10月21日 ~ 令和7年2月14日	3	
	2PG-FS84HY		FS84HY-500005 ~ FS84HY-500008 令和7年4月8日 ~ 令和7年5月9日	4	
	2PG-FS84HZ		FS84HZ-500056 ~ FS84HZ-500917 令和6年9月10日 ~ 令和7年6月16日	58	
	2PG-FS84VZ		FS84VZ-500289 ~ FS84VZ-505013 令和6年9月4日 ~ 令和7年6月18日	207	
	2PG-FS85HZ		FS85HZ-500083 ~ FS85HZ-500086 令和6年11月11日 ~ 令和6年11月19日	2	
	2PG-FS85VZ		FS85VZ-500073 ~ FS85VZ-500274 令和6年11月7日 ~ 令和7年6月11日	34	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月4日 ~ 令和7年6月18日	(計311台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。