

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年2月5日

リコール届出番号	5771	リコール開始日	令和8年2月5日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 代表取締役社長 大崎 篤	問い合わせ先:SUBARU お客様センター SUBARUコール 0120-052215	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、ハーネスコネクタの組付け作業が不適切であったため、正しく嵌合されていないものがある。そのため、走行振動等によりコネクタがはずれると警告灯が点灯するとともにステアリングの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクタが正しく嵌合されているか点検する。正しく嵌合されていない車両はステアリングギヤボックスを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-115150 ~ VN5-115892 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月23日	648	
	5BA-VNH		VNH-015632 ~ VNH-015644 令和7年12月9日 ~ 令和7年12月20日	12	
	5BA-VBH	「WRX」	VBH-019633 ~ VBH-019742 令和7年12月11日 ~ 令和7年12月24日	96	
(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月24日		(計756台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-014422、VN5-113261 令和3年1月27日、令和7年10月22日	2	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年1月27日、令和7年10月22日		(計2台)

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象部品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備 考
ステアリングギヤボックス	34110VC113	令和7年12月16日	1	「レヴォーグ」
		合計	1個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。