

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 02 月 05 日

リコール届出番号	外-4142	リコール開始日	令和 08 年 02 月 05 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト等(リアシートベルトアンカー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアシートベルトアンカーにおいて、設計検討が不十分なため、取付部の強度が不足しているものがある。そのため、車両衝突時に荷重がかかると、リアシートベルトアンカーが外れ、乗員を適切に拘束できず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアシートベルトアンカー取付部(左右)に補強材を取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T9WHN02	「308」	VF3LRHNYWFS276160～VF3LRHNYWJS326288 平成 27 年 11 月 30 日～平成 30 年 12 月 25 日	923 台	
プジョー	LDA-T9WAH01	「308」	VF3LJAHWWFS330968～VF3LJEHZRKS091952 平成 28 年 07 月 08 日～平成 31 年 04 月 09 日	813 台	
プジョー	LDA-T9WBH01	「308」	VF3LCBHZWGS131179～VF3LCBHZWJS313728 平成 28 年 06 月 23 日～平成 30 年 09 月 06 日	1,370 台	
プジョー	LDA-T9WYH01	「308」	VF3LCYHZRJS305898～VF3LCYHZRKS083146 平成 30 年 11 月 27 日～平成 31 年 03 月 19 日	352 台	
	(4 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 11 月 30 日～平成 31 年 04 月 09 日	(計 3,458 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。