

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年2月6日

リコール届出番号	5763	リコール開始日	令和8年2月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 花田 晋吾	問い合わせ先: トランクタ品質保証部 TEL: 072-260-9119	
不具合の部位(部品名)	原動機・動力伝達装置(シャトルバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>農耕トラクタの前後進制御用電磁バルブ(シャトルバルブ)において、以下①②の内容により、検出スイッチの誤作動でエラーが発報し、フェールセーフ機能により走行停止することがある。 また、そのまま使用を続けると、走行停止後に走行不能に至るおそれがある。</p> <p>①シャトルバルブ内部の構造が不適切なため、バルブ内部に発生した極微小な油圧の圧力差によりスイッチ作動部部品が押されることで、検出スイッチが誤作動する。 ②設計検討が不十分なため、検出スイッチが油浸されることで、検出スイッチ内部の接点に有機物が発生し、導通不良を引き起こすことで、検出スイッチが誤作動する。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両について、シャトルバルブの検出スイッチ作動部の部品を対策部品に交換する。 ②全車両について、対策プログラムに書き換える。</p>		
不具合件数	39件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<p>・使用者: ダイレクトメールにて周知する。 ・弊社ホームページに掲載する。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	—	「MR600H」	KBUU8AMCJM8J10001～KBUU8AMCCS8E10163 令和3年9月24日～令和7年6月2日	114	①38 ②114
		「MR600HGS」	KBUU8AMCAP8A10069～KBUU8AMCVS8C10151 令和5年3月8日～令和7年3月17日	19	①16 ②19
		「GV601H」	KBUU8AMCCN8D10021～KBUU8AMCLS8C10153 令和4年5月11日～令和7年3月20日	28	①15 ②28
		「GV601HF」	KBUU8AMCCP8G10099～KBUU8AMCCR8A10119 令和5年8月2日～令和6年1月18日	2	①2 ②2
		「MR650H」	KBUU8BMCCM8J10001～KBUU8BMCA8D10483 令和3年10月1日～令和7年4月7日	165	①18 ②165
		「MR650H-PC」	KBUU8BMCLN8C10034～KBUU8BMCS8D10480 令和4年3月10日～令和7年4月2日	27	①8 ②27
		「MR650HGS」	KBUU8BMCLP8A10242～KBUU8BMCCS8D10481 令和5年3月7日～令和7年4月3日	30	①24 ②30
		「MR650HGS-PC」	KBUU8BMCAP8G10323～KBUU8BMCVS8D10501 令和5年7月20日～令和7年4月22日	4	①4 ②4
		「GV651H」	KBUU8BMCCM8K10003～KBUU8BMCA8F10506 令和3年10月15日～令和7年6月4日	29	①14 ②29
		「GVK651H」	KBUU8BMCTM8K10004～KBUU8BMCVS8D10482 令和3年10月18日～令和7年4月3日	5	①1 ②5
		「GV651HF」	KBUU8BMCEP8G10326～KBUU8BMCCS8C10468 令和5年8月2日～令和7年3月14日	2	①2 ②2
		「GVK651HF」	KBUU8BMCLP8G10324 令和5年7月21日	1	①1 ②1
		「T2.650H」	KBUU8BMPM8K10005～KBUU8BMCHS8F10508 令和3年10月21日～令和7年6月11日	238	①108 ②238
		「MR700H」	KBUU8CMCJM8H10001～KBUU8CMCLS8F11534 令和3年9月9日～令和7年6月3日	843	①310 ②843
		「MR700H-PC」	KBUU8CMCCM8H10002～KBUU8CMCLS8E11479 令和3年9月14日～令和7年5月15日	189	①59 ②189
		「MR700HGS」	KBUU8CMCTP8A10446～KBUU8CMCKS8F11543 令和5年1月25日～令和7年6月5日	258	①226 ②258
		「MR700HGS-PC」	KBUU8CMCAP8A10455～KBUU8CMCJS8E11508 令和5年1月27日～令和7年5月26日	124	①116 ②124
		「GV701H」	KBUU8CMCCN8B10025～KBUU8CMCPS8F11539 令和4年3月1日～令和7年6月12日	65	①31 ②65
		「GVK701H」	KBUU8CMCAN8D10168～KBUU8CMCJR8J11166 令和4年5月13日～令和6年9月5日	11	①2 ②11
		「GV701HF」	KBUU8CMCEP8B10494～KBUU8CMCPS8C11323 令和5年3月9日～令和7年3月18日	9	①9 ②9
		「GVK701HF」	KBUU8CMCPP8B10497～KBUU8CMCEP8G10770 令和5年3月9日～令和5年7月25日	2	①1 ②2

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
クボタ	YDP-MRB	「MR800」	MRB-10002～MRB-10095 平成31年2月8日～令和2年1月16日	70	②70
			KBUMKAGCEL8B10104～KBUMKAGCHS8E10271 令和2年1月17日～令和7年5月16日	111	①29 ②111
		「MR800-PC」	MRB-10001～MRB-10154 平成31年2月1日～令和3年4月7日	26	②26
			KBUMKAGCTL8A10099～KBUMKAGCTS8C10267 令和2年1月16日～令和7年3月11日	36	①9 ②36
		「GV800」	MRB-10040 令和1年7月4日	1	②1
			KBUMKAGCCL8A10098～KBUMKAGCTS8A10263 令和2年1月9日～令和7年1月14日	25	①4 ②25
		「GVK800」	MRB-10025 令和1年6月7日	1	②1
			KBUMKAGCAP8C10219 令和5年4月21日	1	②1
		「MR900」	MRB-30001～MRB-30062 平成31年2月6日～令和元年12月3日	54	②54
			KBUMKBCCL8A30065～KBUMKBCGES8E30141 令和2年1月17日～令和7年5月15日	51	①9 ②51
		「GV900」	MRB-30063 令和1年11月11日	1	②1
			KBUMKBCGL8A30064～KBUMKBCGCS8E30142 令和2年1月10日～令和7年5月19日	18	①4 ②18
	YDR-MRA	「MR900-PC」	MRB-30002～MRB-30039 平成31年2月15日～令和元年7月4日	8	②8
			KBUMKBCGL8C30068～KBUMKBCGAR8L30138 令和2年1月11日～令和6年11月15日	8	①1 ②8
		「GVK900」	KBUMKBCGJN8B30109～KBUMKBCGPR8D30135 令和4年3月1日～令和6年4月8日	2	①1 ②2
		「MR1000」	MRA-50002～MRA-50284 平成31年1月25日～令和元年12月24日	135	②135
			KBUMKCGCAL8A50297～KBUMKCGCLS8D51202 令和2年1月10日～令和7年5月14日	376	①114 ②376
		「GV1000」	MRA-50028～MRA-50208 令和元年5月11日～令和元年9月4日	8	②8
			KBUMKCGCAL8B50352～KBUMKCGCPS8F51214 令和2年2月17日～令和7年6月5日	73	①22 ②73
	YDP-MRD	「MR1000-PC」	MRA-50001～MRA-50292 平成31年1月21日～令和元年12月24日	99	②99
			KBUMKCGCL8A50298～KBUMKCGCS8D51186 令和2年1月10日～令和7年4月18日	248	①73 ②248
		「MR1000-AT」	MRA-50029～MRA-50294 令和元年5月20日～令和元年12月20日	15	②15
			KBUMKCGCL8A50295～KBUMKCGCAS8A51142 令和2年1月8日～令和7年1月15日	104	①4 ②104
		「MR1000-PCAT」	MRA-50031～MRA-50204 令和元年5月24日～令和元年9月9日	5	②5
			KBUMKCGVL8A50296～KBUMKCGCTR8H51115 令和2年1月15日～令和6年8月23日	11	①3 ②11
		「MR1000A-AJ」	MRA-50242～MRA-50270 令和元年10月31日～令和元年11月28日	4	②4
			KBUMKCGCL8H50477～KBUMKCGCJN8A50718 令和2年8月27日～令和4年2月9日	15	②15
		「MR1000A-PC-A」	MRA-50246～MRA-50293 令和元年10月31日～令和元年12月23日	8	②8
			KBUMKCGCL8H50473～KBUMKCGCLN8L50830 令和2年8月25日～令和4年11月29日	18	②18
		「MR1000A-OP」	MRA-50126～MRA-50145 令和元年7月3日～令和元年7月30日	6	②6
			KBUMKCGPL8K50487～KBUMKCGVP8A50840 令和2年10月26日～令和5年1月20日	15	②15
		「MR1000A-PC-OP」	MRA-50128～MRA-50146 令和元年7月3日～令和元年8月29日	5	②5
			KBUMKCGCHL8K50497～KBUMKCGHM8M50703 令和2年10月28日～令和4年1月24日	6	②6
		「GVK1000」	MRA-50027～MRA-50137 令和元年5月11日～令和元年7月20日	9	②9
			KBUMKCGHL8B50354～KBUMKCGKS8F51215 令和2年3月11日～令和7年6月6日	33	①8 ②33
		「MR800H」	MRD-10001～MRD-10002 令和元年11月1日～令和元年11月7日	2	②2
			KBUMKAMCCL8B20001～KBUMKAMCAS8E20428 令和2年3月4日～令和7年5月27日	279	①109 ②279
		「MR800H-PC」	KBUMKAMCLL8C20006～KBUMKAMCKS8D20419 令和2年3月11日～令和7年4月29日	110	①26 ②110
		「MR800HGS」	KBUMKAMCVR8J20328～KBUMKAMCCS8E20426 令和6年10月4日～令和7年5月20日	12	①12 ②12
		「MR800HGS-PC」	KBUMKAMCVS8C20373～KBUMKAMCLS8D20413 令和7年3月21日～令和7年4月24日	4	①4 ②4
		「GV800H」	KBUMKAMCVL8A10003～KBUMKAMCJS8C20371 令和2年1月16日～令和7年3月19日	16	①10 ②16
		「GVK800H」	KBUMKAMCCL8D20017～KBUMKAMCLR8M20342 令和2年4月20日～令和6年12月9日	6	①3 ②6
	YDP-MRD	「MR900H」	MRD-30001 令和1年11月8日	1	②1
			KBUMKBMCL8B40001～KBUMKBMCCS8E40156 令和2年3月6日～令和7年5月22日	118	①34 ②118
		「GV900H」	KBUMKBMCPM8A40023～KBUMKBMCCP8A40094 令和3年1月11日～令和5年1月20日	6	②6

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
クボタ	—	「MR900H-PC」	MRD-30002 令和1年11月7日	1	②1
			KBUMKBMCC8C40007～KBUMKBMCHS8D40152 令和2年3月24日～令和7年4月7日	30	①7 ②30
		「MR900HGS」	KBUMKBMCHS8C40147～KBUMKBMCCS8C40149 令和7年3月11日～令和7年3月13日	2	①2 ②2
			MRC-50002～MRC-50004 令和元年10月25日～令和元年11月6日	2	②2
		「MR1000H」	KBUMKCMCEL8B60002～KBUMKCMCHS8F60784 令和2年2月27日～令和7年6月10日	329	①140 ②329
			MRC-50001～MRC-50007 令和元年10月31日～令和2年1月9日	5	②5
		「MR1000H-PC」	KBUMKCMCHL8B60001～KBUMKCMCVS8E60759 令和2年3月2日～令和7年5月20日	136	①35 ②136
			KBUMKCMCHN8B60194～KBUMKCMCKS8B60697 令和4年2月22日～令和7年2月26日	43	①18 ②43
		「MR1000AH-A」	KBUMKCMCEN8B60195～KBUMKCMCCS8D60742 令和4年2月22日～令和7年4月21日	30	①13 ②30
		「MR1000AH-OP」	KBUMKCMCJM8L60173～KBUMKCMC8B60699 令和3年11月15日～令和7年3月7日	129	①60 ②129
		「MR1000AH-PC-OP」	KBUMKCMCVM8L60175～KBUMKCMCJS8D60738 令和3年11月15日～令和7年4月10日	44	①21 ②44
		「MR1000HGS」	KBUMKCMCHR8J60599～KBUMKCMCCS8D60748 令和6年10月1日～令和7年4月24日	21	①21 ②21
		「MR1000HGS-PC」	KBUMKCMCAR8J60602～KBUMKCMCCS8E60758 令和6年10月2日～令和7年5月16日	5	①5 ②5
		「GV1000H」	KBUMKCMCPL8E60045～KBUMKCMCPS8C60717 令和2年5月19日～令和7年3月14日	9	①5 ②9
		「GVK1000H」	KBUMKCMCCR8L60613 令和6年11月15日	1	①1 ②1
		「GV1000HF」	KBUMKCMCKS8D60737 令和7年4月4日	1	①1 ②1
	YDR-MRC	「MR1050H」	MRC-70002～MRC-70013 令和元年10月23日～令和元年11月1日	7	②7
			KBUMKDMCPL8A70018～KBUMKDMCPS8E81157 令和2年6月5日～令和7年5月23日	541	①169 ②541
		「GV1050H」	KBUMKDMCCL8F80009～KBUMKDMCTS8B81018 令和2年6月8日～令和7年2月6日	32	①10 ②32
	—	「MR1050H-PC」	MRC-70001～MRC-70014 令和元年10月23日～令和元年11月6日	7	②7
			KBUMKDMCVL8F80004～KBUMKDMCCS8E81169 令和2年6月3日～令和7年5月28日	380	①89 ②380
		「MR1050HGS」	KBUMKDMCAR8J80936～KBUMKDMCKS8E81158 令和6年9月23日～令和7年5月26日	39	①39 ②39
		「MR1050HGS-PC」	KBUMKDMCER8J80939～KBUMKDMCAS8E81151 令和6年9月24日～令和7年5月19日	31	①31 ②31
		「MR1050H-AT」	KBUMKDMCCL8A70016～KBUMKDMCKS8D81125 令和2年1月31日～令和7年4月28日	82	①18 ②82
		「MR1050H-PCAT」	KBUMKDMCEL8A70015～KBUMKDMCLR8H80926 令和2年1月22日～令和6年8月28日	27	①5 ②27
		「GVK1050H」	KBUMKDMCTL8A70017～KBUMKDMCJR8J80933 令和2年1月30日～令和6年9月10日	7	①1 ②7
		「GV1050HF」	KBUMKDMCKR8L80970 令和6年11月20日	1	①1 ②1
		「GVK1050HF」	KBUMKDMCCR8L80969 令和6年11月18日	1	①1 ②1
		(計4型式)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月21日～令和7年6月12日	計6,268台	①計2,177台 ②計6,268台

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

本件は、令和5年10月31日付、届出番号「5393」にてリコール届出を行ったものですが、再度検証したところ、新たな原因が判明したため、新たに届出するものです。