



令和8年2月6日
物流・自動車局 審査・リコール課

ボルボ・カー・ジャパン株式会社による駐車監視機能付きドライブレコーダーの自主改善の実施について

ボルボ・カー・ジャパン株式会社から、後付け用品として販売した「駐車監視機能付きドライブレコーダー」において、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和8年2月6日
不具合の内容	後付け用品として販売された駐車監視機能付きドライブレコーダーの車載バッテリーにおいて、部品の選定が不適切なため、電源回路基板で使用しているセラミックコンデンサに微小なクラックが形成されるものがある。そのため、使用過程での温度変化や振動、水分の侵入により当該クラックが成長し、短絡回路が形成されてドライブレコーダーの作動が停止し、最悪の場合、基板から異臭や発煙が発生するおそれがある。
自主改善の内容	対象の車載バッテリーが搭載されている車両について、当該バッテリーを対策品に交換する。
不具合件数	累計2件（内発煙2件）
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">当該製品出荷先のディーラーの販売情報からユーザーへダイレクトメール、電子メールまたは電話等で通知する。弊社のインターネットホームページへ掲載する。スマートフォンとドライブレコーダーがWi-Fi接続された際にスマートフォンに画面表示する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
ドライブレコーダー アドバンス DR2 (型番 DVR DR2-FRB)	30686907	令和2年8月25日～ 令和5年11月23日	9,162	ボルボ C40, EX40, XC40, XC60, XC90, V60, V90, S60, S90
ドライブレコーダー アドバンス DR2 (型番 DVR DR2-FRB2)	30686924	令和2年8月25日～ 令和5年11月23日	3,864	
合計			13,026個	

問い合わせ先

ボルボ・カスタマー・センター

電話番号：0120-55-8500

受付時間：9：00-18：00

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 久米・柏原 電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42353)
--