

連絡先 TEL アドレス	物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室 03-5253-8111 内線 42361 <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
--------------------	---

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月12日

リコール届出番号	外-4134	リコール開始日	令和8年2月13日
届出者の氏名又は名称	BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長 東福寺 厚樹	製作国: 中華人民共和国 製作者名: 比亞迪自動車株式会社 問い合わせ先: BYD EV乗用車に関するお問い合わせ先 TEL 0120-807-551	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（リヤコンビネーションランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプにおいて、作業指示が不適切なため、灯火器内部の乾燥剤が適切な位置に貼り付けられていないものがある。 そのため、湿気により膨張した乾燥剤が回路基板と干渉し、回路が短絡して断線を生じ、後部方向指示器が高速点滅、間欠点灯または不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リヤコンビネーションランプを良品と交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
B Y D	ZAA-SC2EXSQ	ATTO 3	LGXCE4CB1P2058476～LGXCE4CB9N2219234 令和4年12月29日～令和5年9月7日	1,097台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年12月29日～令和5年9月7日	(計 1,097台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。