

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年2月18日

リコール届出番号	5777	リコール開始日	令和8年2月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 佐藤 恒治	問い合わせ先: トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(自動変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機(トランスミッション)において、制御プログラムの検討が不十分なため、故障が生じた際に構成部品の過回転を抑制できないことがある。そのため、トランスミッションが損傷して走行不能となり、最悪の場合、漏れたトランスミッションフルードが排気管に付着して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッション用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3DA-FJA300W	「ランドクルーザー」	FJA300-4091310～FJA300-4134300 令和 7年 2月 5日～令和 7年12月 8日	2,598	
	3BA-VJA300W		VJA300-4163637～VJA300-4219823 令和 7年 2月 5日～令和 7年12月 9日	5,875	
レクサス	3BA-VJA310W	「LX600」	VJA310-4059020～VJA310-4091422 令和 7年 2月26日～令和 7年12月11日	1,354	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 7年 2月 5日～令和 7年12月11日	(計9,827台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。